

## INDICAÇÃO Nº 042/2019

Considerando a localização de forma concentrada de Campo de Futebol, Escola, Igreja, Quadra de Esportes e outros equipamentos comunitários, além do alto tráfego de veículos com percurso municipal e intermunicipal, na Comunidade da Penha, em Alto Várzea Alegre, Distrito de Alto Santa Maria;

Considerando a grande importância de Espaços Públicos que propiciam atividades comunitárias de convivência social, recreação e lazer, igual ao da Quadra Esportiva, situada de frente a Igreja Católica nessa mesma localidade, e ainda, que em face da falta de conservação e manutenção, a infraestrutura desse espaço vem sofrendo deterioração progressiva, podendo evoluir para danos capitais e irreversíveis;

**INDICAMOS** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente, que se digne adotar as providências necessárias para viabilizar seguinte:

- a) instalação do CALÇAMENTO, MEIO-FIOS e PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, pelo menos no Trecho que inicia próximo ao Campo de Futebol até 50 metros depois do Estabelecimento Comercial do Sr. Antonio Lopes Ferreira; e
- b) intervenções imprescindíveis na Quadra Esportiva dessa comunidade, em toda sua estrutura, seja parte elétrica, hidráulica e ou quaisquer outras que se fizerem necessárias, principalmente no piso que está com rebaixamento e provocando um degrau muito perigoso.

Sala Augusto Ruschi, em 15 de abril de 2019.

**Dr. Gregorio Venturim - PSDB**

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



**Foto 01** – Trecho final depois da Merceria do Sr. Antônio Lopes



**Foto 02** – Trecho próximo ao Campo de Futebol



**Foto 03** – Trecho final depois da Mercearia do Sr. Antônio Lopes



**Foto 04** – Trecho final depois da Mercearia do Sr. Antônio Lopes




**Foto 05** – Parte intermediária do Trecho



**Foto 06** – Parte próxima a igreja Católica



**Foto 07** – Piso da Quadra com desnivelamento perigoso



**Foto 08** – Piso da Quadra com desnivelamento perigoso



**Foto 09** – Quadro de Energia da Quadra Esportiva com oxidação perigosa



**Foto 10** – Quadro de Energia da Quadra Esportiva com oxidação e fios soltos



**Foto 11 – Trave sem a devida manutenção**



**Foto 12 – Falta de manutenção aparente**