

INDICAÇÃO Nº 255/2025

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, **seja providenciada a reinstalação de dois (2) redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua José de Anchieta Fontana**, sendo o primeiro nas proximidades do nº 175 e o segundo nas proximidades do nº 207, bem como, **a reinstalação de dois (2) redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua São José**, sendo o primeiro próximo à escadaria e o segundo nas proximidades do nº 232, no Bairro Alvorada.

Sala Augusto Ruschi, em 6 de novembro de 2025.

Enfermeiro Gilmar (MDB)

JUSTIFICATIVA:

Apresentamos a presente Indicação em atendimento à solicitação dos moradores do Bairro Alvorada, em especial daqueles que residem na Rua José de Anchieta Fontana e na Rua São José. Os munícipes relataram a necessidade urgente de reinstalação dos redutores de velocidade (quebra-molas) anteriormente existentes nas referidas vias, os quais foram cobertos durante a execução da pavimentação asfáltica.

Antes da pavimentação, as ruas eram de paralelepípedos e contavam com redutores de velocidade nos pontos mencionados, que auxiliavam de forma significativa na segurança do tráfego local. Com a nova camada asfáltica, entretanto, a ausência desses dispositivos tem permitido o aumento expressivo da velocidade dos veículos, o que tem gerado grande preocupação entre os moradores.

A situação é especialmente preocupante devido ao intenso fluxo de pedestres, incluindo crianças e idosos, que transitam diariamente pelas vias. A falta de controle da velocidade dos automóveis tem colocado em risco a integridade física dos moradores e comprometido a segurança viária da comunidade.

Dessa forma, a reinstalação dos redutores de velocidade nos locais indicados mostra-se medida indispensável para garantir a proteção dos pedestres, reduzir o risco de acidentes e restabelecer a tranquilidade dos moradores do Bairro Alvorada.



Registro Fotográfico:

1. Rua José de Anchieta Fontana



2. Rua São José

