INDICAÇÃO Nº 195/2025

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio das secretarias competentes, que possa **viabilizar as seguintes benfeitorias no Bairro Jardim da Montanha**:

a) Instalação de um contêiner para a disposição de lixo, na Rua das Palmas, conforme fotos em anexo;

b) Limpeza dos bueiros da Rua das Hortênsias, bem como a instalação de grades de proteção nessas estruturas, como visto nas fotos em anexo;

c) Limpeza geral das referidas vias públicas;

d) Instalação de contêiner para disposição de lixo na Rua das Dálias, em local a ser definido com os moradores.

Sala Augusto Ruschi, em 20 de agosto de 2025.

João Carlini (PSDB)

JUSTIFICATIVA

A falta de locais adequados para descarte de lixo na Rua das Palmas e na Rua das Dálias, tem levado ao espalhamento de lixo pelas vias, o que causa transtornos aos moradores. A instalação dos contêineres ajudará a resolver esse problema, oferecendo um espaço adequado e facilitando o trabalho dos servidores que efetuam a coleta de resíduos.

Outro ponto que merece atenção são os bueiros da Rua das Hortênsias, que necessitam de limpeza e também da instalação de grades de proteção. Essa medida é importante para evitar entupimentos, alagamentos em períodos de chuva e até mesmo acidentes, já que a ausência das grades expõe os moradores, em especial crianças e idosos, a riscos.

Além disso, a limpeza geral das ruas é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Essas ações representam um investimento simples, mas de grande impacto para o bem-estar de todos que vivem e circulam na Rua das Palmas, Rua das Dálias e Rua das Hortênsias, no Jardim da Montanha.

Autenticar documento em https://spl.camarasantateresa.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 350035003300320003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Registro Fotográfico:

1. Rua das Palmas - Moradores fazem a disposição do lixo em uma caixa inapropriada

Autenticar documento em https://spl.camarasantateresa.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 350035003300320003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2. Rua das Hortênsias - dois bueiros sem a grade de proteção (risco de acidentes).

Autenticar documento em https://spl.camarasantateresa.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3500350033003200 3A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em https://spl.camarasantateresa.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 350035003300320003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.