

INDICAÇÃO Nº 016/2023

Notoriamente, no Bairro Dois Pinheiros, nas adjacências do Centro Comunitário e ao lado do CRAS, ocorre infortúnio em período das chuvas, uma vez que, com a água pluvial, as enxurradas trazem consigo sedimentos, ocasionando lama e entupimento de bueiros; o que já foi transtorno para moradores terem que retirar a lama de frente de suas residências, além de causar prejuízos.

Além disso, a via do referido bairro não possui “caixa coletora” de sedimentos o que tem ocasionado lama em período de chuvas e poeira no período seco.

Diante do exposto, **INDICAMOS** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através das Secretarias competentes, **adotar as providências necessárias para a construção de estrutura de drenagem e ou caixa coletora de sedimentos nas adjacências do Centro Comunitário do Dois Pinheiros.**

Sala Augusto Ruschi, em 16 de março de 2023.

Professor Renato Cosmi - UNIÃO BRASIL

