

INDICAÇÃO Nº 269/2025

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e demais competentes, que sejam adotadas as seguintes **benfeitorias ao longo do percurso do Rio Timbuí que atravessa o Bairro Centenário:**

- 1. Envidar esforços junto à CESAN**, para que sejam adotadas, em caráter de urgência, as **providências necessárias à interligação de todas as residências localizadas ao longo do referido trecho à rede coletora do esgoto doméstico**, de modo a prevenir o lançamento irregular de esgoto *in natura* no curso d'água, como vem ocorrendo;
- 2. Realizar serviço de limpeza em todo o trecho**, incluindo a roçagem das margens, a limpeza do leito, a remoção do lixo acumulado no curso d'água e dos resíduos acumulados nas margens;
- 3. Instituir tais serviços no cronograma permanente de trabalho das secretarias competentes**, garantindo que a limpeza, manutenção e conservação do trecho sejam executadas com a frequência necessária para a preservação ambiental e a segurança sanitária.

Sala Augusto Ruschi, em 3 de dezembro de 2025.

Enfermeiro Gilmar (MDB)

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação busca atender a uma demanda prioritária dos moradores do Bairro Centenário, especialmente daqueles que residem nas proximidades do Rio Timbuí que atravessa a comunidade. Conforme relatos, a ausência de manutenção adequada e de ações efetivas quanto à gestão do esgoto doméstico vem acarretando impactos significativos tanto na qualidade ambiental quanto na qualidade de vida dos moradores.

Faz-se necessária a interligação de todas as residências à rede coletora de esgoto, para evitar o lançamento irregular de esgoto *in natura* no curso d'água, situação que, segundo os municípios, vem ocorrendo em uma das margens do rio, resultando em odor desagradável e degradação ambiental.

Além disso, a presença de vegetação nas margens do rio tem favorecido a proliferação de insetos como baratas e mosquitos. Esses vetores têm adentrado as residências, causando incômodo e risco sanitário aos moradores. A falta de limpeza periódica do leito e das margens do rio contribui para o acúmulo de lixo e resíduos, agravando



ainda mais o cenário de insalubridade, comprometendo a qualidade de vida da população.

Importante destacar que os próprios moradores informam que, em anos anteriores, era realizado um serviço regular de limpeza e manutenção no referido trecho, o qual foi gradativamente interrompido. A descontinuidade desse trabalho tem intensificado os problemas existentes, demonstrando a necessidade de reinstituição de tais serviços em caráter permanente e não de forma pontual ou emergencial.

Dessa forma, as medidas propostas nesta Indicação visam não apenas corrigir situações de irregularidade ambiental, mas também promover a segurança sanitária, o bem-estar da coletividade e a melhoria das condições do Bairro Centenário, conforme pleiteado pela população.

