



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

APROVADO

Em 21 / 07 / 2020

INDICAÇÃO Nº 055/2020

INDICAMOS ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, **providenciar a instalação de 03 bueiros com a devida canalização (inexistente), nos seguintes locais:**

01 na Rua São Pedro (indicado na foto) e

02 na Rua Serafim Derenzi (pontos indicados na foto).

O cafezal é de propriedade do Senhor Camerino Casotti. Em virtude do loteamento feito na várzea abaixo (área particular) do Senhor Getúlio (vulgo Getúlio Padeiro), a água que desembocava ali foi desviada para a via pública (Rua São Pedro e Rua Serafim Derenzi – em boa parte de sua extensão).

A ausência de garis na Rua São Pedro e Serafim Derenzi por si só já se revela como um grande problema. Quando do acúmulo da sujeira em foco, os próprios moradores precisam “arregaçar as mangas” para proceder a limpeza ali deixada pela correnteza. Além da sujeira que invade a residência 221.

Trata-se de medida de importância relevante à coletividade e que carece de atenção urgente, levado em consideração os anos que o problema existe ali. A inserção de 01 bueiro maior onde a água desemboca e a inserção de mais uns 2 na extensão da Serafim Derenzi sanaria a lacuna.

Sala Augusto Ruschi, em 14 de julho de 2020.

Braz Braun - PSB


Recebido em 14/07/20
Secretaria Administrativa da Câmara
Diretor Geral




Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

FOTOS: BIFURCAÇÃO DA RUA SERAFIM DERENZI COM A RUA SÃO PEDRO.





Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo





Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Portões por onde entra a
água em virtude da
ausência de bueiro.



Rua São Pedro. Canal por
onde a água escoa

BUEIRO.

LUGAR SUGERIDO PARA GALERIA
MAIOR.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

