



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

Recebido em 24/04/17
Secretaria Administrativa da Câmara
Diretor Geral


APROVADO
Em 25/04/17
Bruno Henriques Araújo
Presidente




INDICAÇÃO Nº 084/2017





INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da secretaria competente, **realizar as seguintes benfeitorias na escadaria (e entorno) situada na Rua São Pedro, em frente ao Bar Três Estrelas, que dá acesso ao local conhecido como "Morro do Laurito":**

- a) readequação da escadaria e colocação de corrimão (foto 01);
- b) instalação de 01 ponto de iluminação (foto 02);
- c) instalação de sistema de drenagem (foto 03);
- d) construção de muro de arrimo (foto 04).

Sala Augusto Ruschi, em 19 de abril de 2017.


Professor Giovane Prando - PEN

JUSTIFICATIVA:

O Art. 5º da Constituição Federal garante ao cidadão o direito de ir e vir; ou seja, o direito de qualquer pessoa chegar facilmente a qualquer lugar. Isso significa que parte dos recursos recolhidos através dos impostos deve ser investida na infraestrutura urbana, com atenção nas questões relacionadas à acessibilidade, especialmente das pessoas idosas.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

O local em consideração apresenta diversas carências infraestruturais e não recebeu a devida atenção dos gestores municipais que estiveram a frente do Poder Executivo nas últimas décadas.

É válido ressaltar que a localidade tem sido alvo de práticas ilícitas, principalmente devido à falta de iluminação pública, que traz insegurança aos moradores, assim como outros problemas que afetam a qualidade de vida daquela população.

Dessa forma, solicitamos o apoio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de envidar todos os esforços possíveis para realizar as benfeitorias citadas e ilustradas nesta proposição.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 01 - Escadaria sem corrimão e com piso irregular



Foto 02 – Poste sem iluminação pública



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 03 – Escadaria sem sistema de drenagem (água entra nas residências abaixo)



Foto 04 – Risco de desmoronamento de área de terra (necessidade de muro de arrimo)