

INDICAÇÃO Nº 129/2023

Para que os moradores da Rua Santana Milanezi Goronci, no Bairro Vila Nova, possam acessar a via onde residem, a conversão é realizada em uma curva, originando-se na Rua Cyrilo Belumat, conhecida popularmente como “rua do beco”. Esse ponto apresenta elevado risco de acidentes na entrada/saída de veículos.

Para minimizar esse problema, torna-se necessário que a Prefeitura intervenha na sinalização, instalando tachões para demarcar a entrada da rua e restringindo a velocidade máxima permitida na pista de rolamento da Cyrilo Belumat.

Além disso, muitos veículos estacionam no acesso a Rua Santana Milanezi Goronci, sendo necessário demarcar vagas de estacionamento mais afastadas, a fim de evitar obstruções à entrada dos moradores.

Nesse sentido, **INDICAMOS** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através das Secretarias competentes, que se digne providenciar as seguintes intervenções no acesso à Rua Santana Milanezi Goronci:

- a) **pintura de sinalização horizontal na faixa de rolamento da Rua Cyrilo Belumat, restringindo a velocidade no ponto de conversão para a Rua Santana Milanezi Goronci;**
- b) **instalação de tachões reflexivos delimitando o acesso para a Rua Santana Milanezi Goronci;**
- c) **demarcação de vagas de estacionamento mais afastadas em relação ao acesso à Rua Santana Milanezi Goronci.**
- c) **instalação de placas de “proibido estacionar” na área próxima do acesso à Rua Santana Milanezi Goronci.**

Sala Augusto Ruschi, em 19 de dezembro de 2023.

Professor Giovane Prando - PATRI



Registro fotográfico:



1. vista do acesso para a Rua Santina Milanezi Goronci, no Bairro Vila Nova.





2. exemplo de sinalização horizontal limitando a velocidade na via

