



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

APROVADO
Em 05/12/17
Bruno Henriques Araujo
Presidente

Recebido em 30/11/17
Secretaria Administrativa da Câmara
Diretor Geral

INDICAÇÃO Nº 188/2017

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, **executar a construção de um muro de contenção na encosta do Cemitério Municipal que faz divisa com a Rua 1º Centenário, no bairro Alvorada, nesta Cidade.**

Sala Augusto Ruschi, em 29 de novembro de 2017.

Professor Giovane Prando - PEN

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

JUSTIFICATIVA:

Em visita ao local e em contato com alguns moradores, fomos informados sobre a grande preocupação com as condições do barranco que separa a parte inicial da Rua 1º Centenário e o cemitério municipal, no trecho que fica em frente às residências dos Senhores Flaudemir Hoffmann e Erasmo Bausen. Com razão, receiam pela ocorrência de novos desmoronamentos em períodos de maior incidência de chuvas, situação em que o risco aumenta exponencialmente.

Em 2013, o barranco cedeu e a via ficou totalmente obstruída por grande quantidade de terra, chegando a atingir algumas residências; por pouco, não resultou em tragédia de graves proporções, com a perda de vidas. Com o evento, ocorreu uma inclinação no leito da rua, o que vem causando transtornos pelo empoçamento da água pluvial, que posteriormente escorre e causa erosão na lateral da via pública, podendo causar danos ainda maiores no futuro.

Apesar disso, nenhuma medida foi adotada pelo Poder Executivo desde então e a população continua sob risco, já que no período chuvoso, desmoronamentos podem ocorrer a qualquer momento, inclusive atingindo pedestres ou ciclistas e a rede de alta tensão que atende ao bairro.

Assim, esperamos contar com o apoio da Prefeitura Municipal, no sentido de que ações concretas por parte da Secretaria de Obras sejam tomadas, viabilizando a construção do muro de arrimo e trazendo tranquilidade aos moradores.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo



Foto 01 – Vista da lateral do cemitério com a Rua 1º Centenário no plano inferior



Foto 02 – Vista da Rua 1º Centenário com a lateral do cemitério no plano superior