

INDICAÇÃO Nº 269/2021

Considerando a solicitação dos moradores da rua Bernardo João Batista Sancio e em visita *in loco*, constatamos a necessidade de diversas melhorias, o que motivou a apresentação das Indicações n.ºs. 074/2019 e 083/2020, porém, até a presente data muito pouco foi feito;

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, **realizar as seguintes melhorias na rua Bernardo João Batista Sancio**, que liga a Rua Barão Orlando Bomfim à Rua São Pedro, no bairro Vila Nova. Vale ressaltar que se trata de uma via de grande circulação, próximo à escolas, além da presença de idosos.

a) limpeza geral, capina e desobstrução de bueiros;

b) reassentamento de paralelepípedos;

c) reforma e construção de guarda-corpo na ponte;

Sala Augusto Ruschi, em 16 de dezembro de 2021.

Professor Giovane Prando - PATRI





1 - buracos com necessidade de reassentamento dos paralelepípedos, via precisando de capina



2 - ponte sem o guarda-corpo do lado direito e melhorias necessárias no lado esquerdo

