

Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

APROVADO

INDICAÇÃO Nº 095/2020

Bruno Henriques Araújo

Presidente

INDICAMOS ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, providenciar os reparos necessários na infraestrutura, bem como, a construção de guarda-corpo nas laterais da ponte sobre o "Córrego do Sapo", situada na estrada que dá acesso à Nova Valsugana (passando pelo "Valão dos Sperandio").

A ponte se situa numa curva, sendo que, devido a topografia, quando há ocorrência de chuvas a lama se acumula no local, prejudicando a passagem e facilitando a ocorrência de acidentes, por sinal já registrados, inclusive com um ônibus escolar que deslizou quando passava sobre a estrutura e ficou pendurado sobre o leito do córrego.

Além disso, conforme podemos perceber através da Foto 1 em anexo, pode haver risco estrutural e muitos veículos pesados fazem uso daguela estrada vicinal para o escoamento da produção agrícola.

Sala Augusto Ruschi, em 27 de outubro de 2020.

Carlos Novelli (Fefeu) - MDB



Estado do Espírito Santo



Foto 1 - estrutura trincada, sem guarda-corpo, necessita de intervenção urgente



Foto 2 - local onde o ônibus escolar caiu, ficando pendurado, risco aos alunos e ao motorista.






Foto 3 - vista de outro ângulo - ponte sem guarda-corpo nas laterais