



# Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

**APROVADO**  
Em 25/09/18  
Bruno Henrique Araujo  
Presidente

Recebido em 21/09/18  
Secretaria Administrativa da Câmara

## REQUERIMENTO Nº 109/2018

**REQUEREMOS** à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, **seja oficiado ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/ES, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, no sentido de dignar-se determinar ao setor competente a instalação de um radar de controle de velocidade de veículos na "curva do Rio Saltinho", situada na Rodovia Josil Espíndula Agostini (ES 261), em virtude do elevado número de acidentes com vítimas, inclusive fatais.**

Sala Augusto Ruschi, em 18 de setembro de 2018.

Braz Braun  
**Braz Braun - PPS**

Luiz Carlos Aguiar  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Juliano Lorenzini  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### JUSTIFICATIVA:

Trata-se de local muito perigoso, onde tem acontecido inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais ou com sequelas graves. Os moradores da localidade anseiam por providências, no sentido de que a velocidade da via seja diminuída naquele trecho, através da instalação de uma lombada eletrônica.

Devido à declividade da ES-261 no sentido Santa Teresa x Fundão, muitos veículos trafegam em velocidade incompatível com a rodovia, causando risco para os moradores e aos outros usuários.

Atualmente este trecho da rodovia conta apenas com 1 (uma) placa de alerta, faltando melhorias na sinalização, conserto e instalação de novos guard-rails, instalação de sonorizadores e a instalação de uma lombada eletrônica.

São necessárias medidas urgentes, para oferecer segurança aos moradores, motoristas e evitar novos acidentes fatais.