

Estado do Espírito Santo

APROVADO

REQUERIMENTO Nº 016/2025

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, que seja oficiado ao Ilmo. Sr. Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, solicitando a viabilização, se possível em caráter de urgência, da instalação de redutores de velocidade na Rodovia Armando Martinelli (ES-080), especificamente no trecho em reta de onde parte o acesso à Comunidade Milanezi e ao Distrito de 25 de Julho, local conhecido como "entrada do Patoca", no sentido Santa Teresa a São Roque do Canaã.

Sala Augusto Ruschi, em 12 de março de 2025.

Sandrão (PSDB)

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação é uma medida necessária, urgente e fundamental para garantir a segurança viária no referido trecho, visando resguardar a vida de pedestres, alunos que aguardam o transporte escolar e cidadãos que utilizam os pontos de ônibus situados às margens da rodovia, bem como a segurança dos motoristas que trafegam pelo local, considerando o histórico de acidentes registrados na área.

As características da rodovia, marcada por uma longa reta, aliadas ao excesso de velocidade praticado por alguns condutores, têm resultado em diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais. Em um desses episódios, ocorreu o trágico falecimento de duas crianças que haviam acabado de desembarcar do ônibus escolar, evidenciando a urgência de medidas que reforcem a segurança no local.

O ponto em questão dá acesso à sede do Distrito de 25 de Julho e às Comunidades de Ribeirão Alegre, Rio 15 de Agosto, Julião, Milanezi, Coffler, Fracalossi, São José, Santo Anselmo e Assentamento Vale da Esperança, uma região de significativa importância agrícola, com intenso e constante fluxo de veículos leves e pesados que acessam a ES-080.

É válido ressaltar que, em virtude das condições do local, quem sai da estrada de 25 de Julho para acessar a rodovia, não tem visibilidade de quem vem na rodovia ES-080, conforme podemos notar nas imagens 4 e 5 em anexo.


Diante do exposto, solicitamos o apoio do Diretor-Presidente do DER-ES, Sr. José Eustáquio de Freitas, para viabilizar, em caráter de urgência, a instalação de redutores de velocidade no referido trecho, a fim de prevenir novas tragédias e garantir a segurança de todos que transitam pela região.






Estado do Espírito Santo

Registro de imagens do Google Maps:



1 - Imagem de satélite que mostra a rodovia ES-080 e o acesso a Milanezi/25 de Julho.



2 - A grande reta da ES-080 de onde parte o acesso para 25 de Julho, situado na metade do trecho.

2



Estado do Espírito Santo



3 - Imagem do acesso para 25 de Julho, situado à direita.



4 - Os motoristas quem vem de 25 de Julho, para acessar a rodovia, não tem visibilidade dos veículos que transitam pela ES-080.



Estado do Espírito Santo



5 - Situação de acesso à ES-080, onde se nota a falta de visibilidade e o elevado risco de acidente.