

INDICAÇÃO Nº 179/2018

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, **realizar as benfeitorias na estrada vicinal que parte da Rua Alexandre Neves e se projeta até a residência do Sr. Paulo Roberto Silva, na região conhecida como “Córrego Sujo”, bairro João Julio Migliorelli, na Sede do Município.**

Sala Augusto Ruschi, em 21 de novembro de 2018.

Professor Giovane Prando - PATRI

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

JUSTIFICATIVA:

Em atendimento à solicitação dos munícipes e em visita *in loco*, diagnosticamos a necessidade de diversas intervenções na localidade supracitada, a fim de garantir mínimas condições de bem-estar àquela população.

São necessárias melhorias na estrada vicinal, sobretudo em trechos onde a falta de manutenção e as recentes chuvas dificultam a locomoção dos moradores e dos serviços públicos essenciais. Vale ressaltar que o transporte escolar sofreu danos, que a coleta do lixo está prejudicada, que já ocorreram avarias em veículos particulares e que na região reside morador portador de necessidades especiais e tal situação dificulta o acesso do mesmo aos cuidados oferecidos pela Associação Pestalozzi.

Outrossim, há demandas de corte de árvore exótica, que pode cair sobre a rede de transmissão de energia elétrica e residências. Além disso, existe um poste situado no final da estrada, que sofreu danos recentes com as fortes chuvas, sendo que corre risco de queda.

Por tudo o que foi visto, solicitamos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que se possível em caráter de urgência, tome as medidas necessárias a fim de solucionar as demandas acima elencadas, trazendo qualidade de vida e segurança aos munícipes locais.



Foto 1 - Vista de um trecho da via vicinal em péssimas condições de tráfego



Foto 2 - Vista de outro trecho da via vicinal que necessita de intervenções



Foto 3 - Acúmulo de lixo devido à falta de coleta periódica



Foto 4 - Poste em risco de queda após as últimas chuvas



Foto 5 - Presença de árvore exótica em risco de queda sobre a rede elétrica e residências