



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

APROVADO
Em 18 / 12 / 18
Dr. Gregório Venturim Araujo
Presidente

Recebido em 17/12/18
Secretaria Administrativa da Câmara

Diretor Geral

INDICAÇÃO Nº 194/2018

Considerando a grande importância de Espaços Públicos que propiciam atividades comunitárias de convivência social, recreação e lazer, igual a Quadra Esportiva, situada ao lado da Igreja Católica na localidade de Aparecidinha;







Considerando ainda que em face da falta de conservação e manutenção, a infraestrutura desse espaço vem sofrendo deterioração progressiva e aguda, podendo evoluir para danos capitais e irreversíveis;

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal competente, para proceder nesse Espaço, intervenções imprescindíveis em toda estrutura, seja parte elétrica, hidráulica e ou quaisquer outras que se fizerem necessárias.

INDICAMOS ainda, que os referidos reparos/manutenções sejam realizados mediante contratação de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA na forma da lei nº 11.019/04 ou formatação municipal através de Projeto de Lei para esse fim, no sentido de que essas despesas sejam suportadas pela iniciativa privada desafogando o já escasso cofre público.

Sala Augusto Ruschi, em 17 de dezembro de 2018.


Dr. Gregório Venturim - PSDB



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 01 – Janelas com vidros quebrados




Foto 02 – Janelas com vidros sempre abertos e agora quebrados



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 03 – Janelas com vidros sempre abertos e agora quebrados





Foto 04 – Janelas com vários elementos vazados de concreto (comungol) quebrados



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 05 – Portões de acesso, enferrujados e sempre abertos




Foto 06 - Parte elétrica expostas provocando riscos iminentes



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo




Foto 07 – Parte elétrica expostas provocando riscos iminentes




Foto 08 - Alamedado com nível avançado de deterioração



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 09 - Instalações insalubres e sem a devida conservação