



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



APROVADO
Em 26 / 12 / 17
Bruno Henriques Araújo
Presidente




INDICAÇÃO Nº 196/2017

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Obras e Infraestrutura, **a reforma da quadra de esportes localizada no bairro São Lourenço, na Sede deste Município.**

Sala Augusto Ruschi, em 20 de dezembro de 2017.


Professor Giovane Prando - PEN


Luiz Carlos

Maria Fátima


Bruno Araújo

Bruno Araújo

Bruno Araújo

JUSTIFICATIVA:

A quadra de esportes situada no bairro São Lourenço tem grande importância para a população local, uma vez que é o único local disponível para a prática de esportes pelos jovens do São Lourenço e Residencial São Lourenço. Neste espaço realizam-se também as festas tradicionais da comunidade e outros eventos de interesse social.

Com o passar do tempo e a falta de manutenção por parte do Poder Público, diversos problemas estruturais surgiram, conforme mostram as fotos em anexo. Dessa forma, a comunidade solicita as seguintes providências: complemento da estrutura metálica na frente e nos fundos da quadra para evitar que a chuva molhe o piso; manutenção das calhas (que estão entupidas ou quebradas) com possível reaproveitamento das águas pluviais; manutenção das traves e colocação das redes; recolocação dos alambrados que estão danificados; construção de uma caixa de proteção na rede elétrica de alta tensão, onde os fios estão expostos na área externa, colocando em risco a integridade dos usuários, especialmente das crianças; e outros possíveis serviços necessários.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

Diante do exposto, solicitamos ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja realizada uma ação conjunta pelas Secretarias de Esporte e de Obras, no sentido de recuperar os danos causados pelo tempo e entregar a estrutura em condições adequadas de uso para a comunidade de São Lourenço.




Foto 01 – Vão entre a parede e o teto que permite a passagem da chuva



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 02 – As calhas se encontram quebradas ou obstruídas



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 03 – Alambrado e trave sem manutenção e rede



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 04 – Fios expostos na área externa