

INDICAÇÃO Nº 264/2021

A Rua Primeiro Centenário, principal Rua do Bairro Alvorada, na sede deste Município, é margeada pelo morro do cemitério municipal. O referido morro é íngreme e desde dezembro do ano de 2013, precisa de atenção do Poder Público, pois devido às fortes chuvas na ocasião, houve graves deslizamentos de terras, chegando inclusive a descer sepulturas e caixões na porta de moradores que residem ao longo da referida rua, no trecho que margeia o morro.

Apesar de moradores terem se unido por meio de abaixo-assinado solicitando a manutenção do referido morro, nada foi feito, a não ser uma vistoria de engenheiro da prefeitura na época, o qual encaminhou um relatório para a defesa civil.

Este assunto, inclusive, foi tratado na Câmara em agosto do presente ano, através da Indicação nº 197/2021, de autoria dos colegas Professor Giovane e Thiago Roldi.

Ocorre que, para que qualquer intervenção seja realizada no local, é imprescindível a avaliação geológica do terreno, sendo que a partir deste estudo, o tipo de contenção seja definido e executado de modo a garantir a segurança de moradores e também para evitar futuros danos. Fato é que o morro sem qualquer tipo de intervenção causa um temor a todos que ali residem ou àqueles que por ali passam, pois sabe-se ser um local de grande risco de desmoronamento, especialmente em época de fortes chuvas, o que é bem comum na região.

Assim sendo, **INDICAMOS** ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que, através das Secretarias competentes, se digne a providenciar um **ESTUDO GEOLÓGICO** do Morro do Cemitério Municipal, situado às margens da Rua Primeiro Centenário, no Bairro Alvorada, a fim de ser identificado risco de desmoronamento, bem como o tipo de contenção necessária para garantir a segurança do local, de modo a afastar outros deslizamentos de terras.

Após o estudo devido, seja determinada a **REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ADEQUADO** garantindo desta forma o atendimento da demanda aqui proposta e que há muitos anos é esperada por todos os moradores do Bairro Alvorada.

Sala Augusto Ruschi, em 1º de dezembro de 2021.

Dra Mel - PSDB

Prof. Giovane Prando - PATRI

Thiago Roldi - PSDB



Relatório fotográfico - imagens do local



1 - imagem da lateral do cemitério, onde se vê a rua Primeiro Centenário no plano inferior



2 – ponto de vista da rua Primeiro Centenário com a lateral do cemitério no plano superior





3 - imagens do desmoronamento, quando houve danos a residências situadas na rua Primeiro Centenário, sendo que, inclusive, houve deslocamento de um caixão que desceu até a porta da casa de um morador





4 - imagem de satélite do local (Google Earth)

