



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

APROVADO
Em 16/04/19
Bruno Henriques Araújo
Presidente

Recebido em 15/04/19
Secretaria Administrativa da Câmara
Diretor Geral

INDICAÇÃO Nº 042/2019

Considerando a localização de forma concentrada de Campo de Futebol, Escola, Igreja, Quadra de Esportes e outros equipamentos comunitários, além do alto trafego de veículos com percurso municipal e intermunicipal, na Comunidade da Penha, em Alto Várzea Alegre, Distrito de Alto Santa Maria;







Considerando a grande importância de Espaços Públicos que propiciam atividades comunitárias de convivência social, recreação e lazer, igual ao da Quadra Esportiva, situada de frente a Igreja Católica nessa mesma localidade, e ainda, que em face da falta de conservação e manutenção, a infraestrutura desse espaço vem sofrendo deterioração progressiva, podendo evoluir para danos capitais e irreversíveis;

INDICAMOS ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente, que se digne adotar as providências necessárias para viabilizar seguinte:

- a) instalação do CALÇAMENTO, MEIO-FIOS e PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, pelo menos no Trecho que inicia próximo ao Campo de Futebol até 50 metros depois do Estabelecimento Comercial do Sr. Antonio Lopes Ferreira; e
- b) intervenções imprescindíveis na Quadra Esportiva dessa comunidade, em toda sua estrutura, seja parte elétrica, hidráulica e ou quaisquer outras que se fizerem necessárias, principalmente no piso que está com rebaixamento e provocando um degrau muito perigoso.

Sala Augusto Ruschi, em 15 de abril de 2019.


Dr. Gregório Venturim - PSDB



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 01 – Trecho final depois da Mercearia do Sr. Antônio Lopes




Foto 02 – Trecho próximo ao Campo de Futebol



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 03 – Trecho final depois da Merceria do Sr. Antônio Lopes




Foto 04 – Trecho final depois da Merceria do Sr. Antônio Lopes



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo





Foto 05 – Parte intermediária do Trecho



Foto 06 – Parte próxima a igreja Católica



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo



Foto 07 – Piso da Quadra com desnivelamento perigoso




Foto 08 – Piso da Quadra com desnivelamento perigoso



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 09 – Quadro de Energia da Quadra Esportiva com oxidação perigosa





Foto 10 – Quadro de Energia da Quadra Esportiva com oxidação e fios soltos



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo




Foto 11 – Trave sem a devida manutenção




Foto 12 – Falta de manutenção aparente